



ESTATUS DE LAS MOVILIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2015

Revisión técnica vehicular: Extintor, botiquín, triángulo de seguridad, cinturón de seguridad, llanta de repuesto, gata, llave de ruedas, placa lateral, cinta reflexivas. Si al menos uno de estos elementos faltara en la movilidad, se considerará como requerimiento no cumplido.

PROPIETARIO	PLACA	REVISIÓN TÉCNICA COLEGIO SAN AGUSTIN	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR	SOAT ESCOLAR	TARJETA DE CIRCULACIÓN	CERTIFICADO DE HABILITACIÓN	LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA A2
Bustamante Núñez Yasser	M3P - 774	Cumple	Fabric. 2012	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple
Bustamante Núñez Yasser	M1I - 495	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Tramite	Cumple
Bustamante Núñez Yasser	M3J - 373	Cumple	Fabric. 2014	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple
Bustamante Núñez Dayán	M4J - 898	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple
Odar Hueki Carmen Milena	M4V- 776	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Odar Hueki Carmen Milena	FGU- 608	Cumple	Cumple	Cumple	Vencida	No tiene	Cumple
Odar Hueki Carmen Milena	M1E- 753	Cumple	Cumple	Vencido	Tramite	No tiene	Cumple
Odar Hueki Carmen Milena	B6N- 095	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	No tiene	Cumple
Odar Hueki Carmen Milena	M5I- 723	Cumple	Fabric. 2014	Cumple	Tramite	Cumple	Cumple
Gamero Chang Ruben Saúl	MIE- 778	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	No tiene	Cumple
Gamero Chang Ruben Saúl	QQ-6491	No cumple	Vencido	Vencido	Cumple	Cumple	Cumple
Gamero Chang Ruben Saúl	MIE- 713	Cumple	Vencido	Cumple	Vencido	No tiene	Cumple
Llontop Pais Ana María	RC-6865	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Tramite	Cumple
Llontop Pais Ana María	RC-4289	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	No tiene	Cumple
Llontop Pais Ana María	M1S-752	Cumple	Cumple	Cumple	Vencida	No tiene	Cumple
Llontop Pais Ana María	RC-4726	Cumple	Cumple	Vencido	Vencido	No tiene	Cumple
Soto Herrera Patricia	M2E- 033	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Tramite	Cumple
Soto Herrera Patricia	A8Z- 331	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	No tiene	Cumple
Soto Herrera Patricia	M1N-969	Cumple	Vencido	Cumple	No tiene	No tiene	Cumple
Soto Herrera Patricia	T2X-965	Cumple	Cumple	No cumple	No tiene	No tiene	Cumple
Bay Castro de Solis Bertha	D2F- 241	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Vencido	Cumple
Bay Castro de Solis Bertha	C3F- 277	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple
Bay Castro de Solis Bertha	B2H- 162	Cumple	Cumple	Vencido	No tiene	Vencido	Cumple
Fernández López Marco Antonio	A4E- 762	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Cumple
Fernández López Marco Antonio	M4G- 856	Cumple	Cumple	Vencido	Tramite	No tiene	Cumple
Fernández López Marco Antonio	FIY- 759	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple
Mercado Zapata Guillermo	F9B- 646	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple
Mercado Zapata Guillermo	TIU-723	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple
Zapata Guerrero Adriana	M1C- 710	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Cumple
Zapata Guerrero Adriana	M10- 732	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Cumple



ESTATUS DE LAS MOVILIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2015

Revisión técnica vehicular: Extintor, botiquín, triángulo de seguridad, cinturón de seguridad, llanta de repuesto, gata, llave de ruedas, placa lateral, cinta reflexivas. Si al menos uno de estos elementos faltara en la movilidad, se considerará como requerimiento no cumplido.

PROPIETARIO	PLACA	REVISIÓN TÉCNICA COLEGIO SAN AGUSTIN	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR	SOAT ESCOLAR	TARJETA DE CIRCULACIÓN	CERTIFICADO DE HABILITACIÓN	LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA A2
Namuche Seclén Juan Jesús	M3D- 248	Cumple	Fabric. 2014	Cumple	Tramite	Tramite	Cumple
Obando Ojeda Noé Nicolás	M2H- 960	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Vencido	Vencida
Obando Ojeda César Augusto	M2H- 959	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple
Chanamé Ramírez Ivonne	M2L- 575	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple
Urteaga Herrera Pilar Isabel	C5J- 024	Cumple	Fabric. 2012	Cumple	Vencido	Vencido	Cumple
Cubas Montes Marilyn Isabel	M2Z- 003	Cumple	Fabric. 2013	Cumple	Vencido	Vencido	Cumple
Mendoza Varillas Sarita Esthela	D4X- 428	Cumple	Fabric. 2013	Vencido	Cumple	Vencido	Cumple
Zamora Vega Oscar Alberto	M2N- 389	Cumple	Fabric. 2012	Vencido	Vencido	Vencido	Cumple
Delgado Chu Leticia Del Milagro	M1W- 462	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple	Vencido	Vencida
Huamán del Pielago Carlos Enrique	M2C- 256	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Vencida
Del Pielago Quiñones Carmen Rosa	M2F- 961	Cumple	Cumple	Vencido	Vencido	No tiene	Vencida
Antinori Malca Pedro Ismael	M3Y- 707	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Tramite
Huamán Puscán Hector	M1X- 104	Cumple	Cumple	Vencido	Cumple	No tiene	Cumple
Gil de Arriola Rosario	B9W- 472	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Cumple	Cumple
Orejon Fernández Silvestre Antonio	M1N- 619 TAXI	Cumple	Vencido	SOAT Taxi	Cumple	Tramite	Cumple
Exebio Cornetero Juan Gualberto	M1N- 764	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Cumple
Rivero Guerrero Luis Miguel	M2L- 468	Cumple	Fabric. 2013	Vencido	Vencido	Cumple	Cumple
Chirinos Peña Adita Sofía	RQC- 203	Cumple	Vencido	Cumple	Tramite	Cumple	Cumple
Gil de Arriola Rosario	M1U- 120	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple	Cumple
Hurtado Rivadeneyra Oscar Arturo	A1Z- 060	Cumple	Cumple	Vencido	Vencido	No tiene	Cumple
Chafloque Urbina Magdalena L.	F6D- 071	Cumple	Fabric. 2014	Cumple	Tramite	Vencido	Cumple
Fiestas Falla Gloria Magdalena	M3C- 292	Cumple	Cumple	Vencido	No tiene	Vencido	Cumple
Arrascue Mendoza Elia Yolanda	QC- 1406	Cumple	No tiene	Cumple	Tramite	No tiene	Cumple
Gómez Robles Liliána Margarita	M3O- 382	Cumple	Fabric. 2014	Cumple	Tramite	Cumple	Cumple
Constantino Adrianzen Perla E.	M2J- 477	Cumple	Fabric. 2012	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple
Mori Tenorio Franklin	RD- 4016	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Vencida
Vera Sosa Jessica Nevenka	RA- 1358	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	Cumple
Burgos León Edgars Emilio	A9H- 140	Cumple	Cumple	Cumple	Vencida	Vencido	Tramite
Porro Siesquen Iris Piedad	C2U- 401	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	No tiene	Cumple
Coronado Rimarachin Miguel	RL- 5110	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No tiene	Cumple



ESTATUS DE LAS MOVILIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2015

Revisión técnica vehicular: Extintor, botiquín, triángulo de seguridad, cinturón de seguridad, llanta de repuesto, gata, llave de ruedas, placa lateral, cinta reflexivas. Si al menos uno de estos elementos faltara en la movilidad, se considerará como requerimiento no cumplido.

PROPIETARIO	PLACA	REVISIÓN TÉCNICA COLEGIO SAN AGUSTIN	INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR	SOAT ESCOLAR	TARJETA DE CIRCULACIÓN	CERTIFICADO DE HABILITACIÓN	LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA A2
Cornejo Albuja Miguel Angel	M3I- 062	Cumple	Fabric. 2014	Cumple	Tramite	Tramite	Vencida
Vásquez Perea Marilú Elizabeth	M2M- 368	Cumple	Cumple	Cumple	Vencida	Tramite	Cumple
Santoyo Sokolowsky Karina E	M4Z- 824	Cumple	Cumple	Cumple	Tramite	No tiene	Cumple
Fernández Rivera César	M4Z- 761	Cumple	Cumple	Vencido	Tramite	No tiene	Cumple
Bocanegra Ruiz Marco Antonio	RC- 3745	Cumple	No tiene	Cumple	Vencida	No tiene	Cumple
More Durand Andrés Avelino	M2N- 158 TAXI	Cumple	Fabric. 2013	SOAT Taxi	No tiene	No tiene	Cumple
Vargas Zevallos Dora de Bocanegra	M2y- 068	Cumple	No tiene	Cumple	Vencido	No tiene	Vencida
Elorriaga Gonzales Guillermo	M1X- 578	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No tiene	Vencida
Mendoza Torres Felipe Orlando	M2C- 331 TAXI	Cumple	Cumple	SOAT Taxi	Vencido	No tiene	Cumple